

Быстрое подключение к трубам - быстросъемный соединитель



Быстросъемные муфты / цанговый зажим используются для заправки, вакуумирования, тестирования давлением (опрессовки) или гелиевым течеискателем холодильных, климатических либо автомобильных систем и комплектующих.



- Быстрое подсоединение к гладким трубам, после раздачи или формовки
- Захват / герметизация снаружи либо изнутри трубы
- Давление до 50 бар, вакуум до 10 мкм (* уточнить)
- Безопасное отключение (только при падении давления)
- Могут комплектоваться быстросъемными муфтами Ганзена по запросу.

В случае запроса просим сообщить:

- > Материал, диаметр, толщина стенки трубы
- > Область использования, среда
- > Максимальное давление, вакуум

Компания КСМ также может предложить:

- Ультразвуковая сварочная машина для запайки и обрезки заправочных труб
- Гелиевый течеискатель (ручной)